

- Potabili Riepilogo Analisi -

VIVA Servizi S.p.A. - Laboratorio Analisi – Via dell'Artigianato 9 Ancona - 071/2893445

Parametro	Misura	Valori di parametro DLgs. n.18 del 23/02/2023	UTCOR - Via Dante c/o Parco delle fonti (rubinetto dopo il contatore all'interno dell'impianto)	UTCOR - Via Dante c/o Parco delle fonti (erogatore acqua gassata refrigerata)	UTCOR - Via Dante c/o Parco delle fonti (erogatore acqua naturale)
Data Prelievo: 04/03/2026					
Categoria: Parametri Indicatori					
Data di Prelievo: 04/03/2026					
• pH	Unità pH	6,5-9,5 (nota 1)	7,7	5,4	7,7
• Cloro residuo	mg/l	(*)	<0,05	<0,05	<0,05
Categoria: Parametri Indicatori - Metalli					
• Ferro	µg/l	200	145,9	<50	<50
Categoria: Parametri Chimici					
• Cloriti	µg/l	700	<50	<50	<50
Categoria: Parametri Microbiologici					
• Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	0	0
• Enterococchi	MPN/100 ml	0	0	0	0
Categoria: Parametri Indicatori Microbiologici					
• Batteri Coliformi a 37°C	MPN/100 ml	10	0	0	0

Nota 1: per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore a 6,5.

(*) Non sono previsti valori di riferimento.

LOQ: limite di quantificazione. Quando un risultato è riportato come "< valore", significa che è al di sotto del limite di quantificazione.